

Historia samochodu

Dane samochodu

Nr identyfikacyjny samochodu	WVWZZZ3HZNE511078	Następnie badanie techniczne	2025-09
Data wydania sam.:	2022-10-23	Następnie badanie spalin	2025-09
Typ	3H9RTT		

Historia

▼	WSZYSTKIE	GWARANCJA	PRZEGLĄDY	CYFROWA KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH	REKLAMACJE	KOPIA WIDOKU
Reklamacja ▼	Termin przyjęcia: 2025-04-11	Przebieg: 29993	Nr zlecenia: 2025006014	BA-ID: 187907981		

Reklamacja klienta	6 : Notbremsung beim Rangieren
Kodowanie wg klienta	Układy wspomagania, obsługa w systemie Komfort > Funkcja awaryjnego hamowania > Automatyczne hamowanie awaryjne (Front Assist) > Funkcjonalność > Nieprawidłowy przebieg działania
Opinia warsztatu	
Kodowanie wg warsztatu	
Część zamienna eliminująca uszkodzenie	

Reklamacja ▼
Termin przyjęcia:
2025-04-11

Przebieg:
29993

Nr zlecenia:
2025006014

BA-ID:
187907935

Reklamacja klienta	Kundenbeanstandung : 2 : Ausfall Infotainmentsystem, Display ztw schwarz
Kodowanie wg klienta	System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Funkcje radia, systemu nawigacji, MMI, napędów > Polaczenie z odtwarzaczem medialnym > Polaczenie z odtwarzaczem medialnym przez Bluetooth > Funkcjonalność > Brak funkcji / nie działa
	MWB der 005F sowie der 0075 aus und versenden diese Online. Prüfen Sie mit Hilfe des gültigen

Opinia warsztatu	Stromlaufplans die Anschlussleitungen von ABT und MIB auf folgende Fehlerursachen: Unterbrechung, Kurzschluss nach Plus (z.B. Klemme 15, 30) / Masse, Kurzschluss untereinander, Übergangswiderstände, Scheuer- bzw. Knickstellen und die Steckverbindungen auf verbogene, korrodierte, aufgeweitete, schlecht gecrimpte, geweitete oder durchgerutschte Pins, Wackelkontakte oder ob Schäden durch Wassereintritt am Stecker zu sehen sind. Gibt es hier keine Auffälligkeiten schließen Sie bitte zuerst alle Fremdmedien (USB-Geräte, 12 Volt Ladegeräte, Geräte am Diagnoseanschluss wie Fahrtenschreiber und gekoppelte Handys), als mögliche Ursache aus. Setzen Sie bitte die MIB auf Werkseinstellung zurück und führen ein Klemme 30 Reset von min. 30 Minuten durch. Starten Sie danach eine neue GFS und führen einen virtuellen Ersatz des
Kodowanie wg warsztatu	System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Uruchomienie, sterowanie, obsługa głosowa > Panel obsługi wyświetlacza wielofunkcyjnego
Część zamienna eliminująca uszkodzenie	

Reklamacja ▼

Termin przyjęcia:

2025-04-11

Przebieg:

29993

Nr zlecenia:

2025006014

BA-ID:

187908009

Reklamacja klienta	8 : Geräusche Rückenlehne bei unebenheiten
Kodowanie wg klienta	Caly samochod > Obszary samochodu > Przestrzen pasazerska > Przestrzen kokpitu > Halasy, drgania > Odglos
Opinia warsztatu	

	Kodowanie wg warsztatu	
	Część zamienna eliminująca uszkodzenie	

Reklamacja ▼	Termin przyjęcia: 2025-04-11	Przebieg: 29993	Nr zlecenia: 2025006014	BA-ID: 187907955
--------------	---------------------------------	--------------------	----------------------------	---------------------

Reklamacja klienta	Kundenbeanstandung : 4 : Ztw verriegelt oder öffnet sich das Fzg. von selbst
Kodowanie wg klienta	Elementy nadwozia > Obsługa drzwi, pokryw > Elektryczne otwieranie klapy tylnej > Funkcjonalnosc > Samoczynnie otwiera
Opinia warsztatu	Laut TSC liegt kein Fehler vor. Eventuelle Fehlbedienung durch den Kunden
Kodowanie wg warsztatu	Elementy nadwozia > Drzwi i ich elementy > Zamek drzwi > Mikroprzelacznik zamka drzwi
Część zamienna eliminująca uszkodzenie	

Reklamacja ▼	Termin przyjęcia: 2025-04-11	Przebieg: 29993	Nr zlecenia: 2025006014	BA-ID: 187907970
--------------	---------------------------------	--------------------	----------------------------	---------------------

Reklamacja klienta	Kundenbeanstandung : 5 : Einstellungen von den Fahrzeugschlüsseln werden nicht abgespeichert

Kodowanie wg klienta	Elementy nadwozia > Obsługa, sterowanie siedzen, kanapy, podłokietników - 1. rzad > Elektryczne ustawianie siedzenia - 1. rzad > Elektryczne ustawianie wzdłużne siedzenia - 1. rzad > Funkcjonalność > Nieprawidłowy przebieg działania
Opinia warsztatu	
Kodowanie wg warsztatu	
Część zamienna eliminująca uszkodzenie	

Reklamacja ▼

Termin przyjęcia:

2025-04-11

Przebieg:

29993

Nr zlecenia:

2025006014

BA-ID:

187907947

Reklamacja klienta	Kundenbeanstandung : 3 : Sitz vorne links wackelt beim bremsen und oder Gasgeben
Kodowanie wg klienta	Elementy nadwozia > Siedzenia - 1. rzad > Rama siedzenia - 1. rzad > Podzespół, paliwa > Luzny
Opinia warsztatu	Fahrersitz aus- und eingebaut, Fahrersitz zerlegt/ komplettiert. Sitzgestell erneuert
Kodowanie wg warsztatu	Elementy nadwozia > Siedzenia - 1. rzad > Rama siedzenia - 1. rzad > Halasy, drgania > Trzaska
Część zamienna eliminująca	

uszkodzenie	3Q0-881-105-AK-
-------------	-----------------

Reklamacja ▼

Termin przyjęcia:
2025-04-11

Przebieg:
29993

Nr zlecenia:
2025006014

BA-ID:
187907990

Reklamacja klienta	7 : Ztw Fehlermeldung Beleuchtung im Anhängerbetrieb
Kodowanie wg klienta	Oswietlenie, lampy > Oswietlenie zewnetrzne > Oswietlenie tylne > Tylne swiatla pozycyjne przyczepy > Funkcjonalnosc > Nie wlacza
Opinia warsztatu	Anhängerbeleuchtung Fahrzeugseitig mit dem Prüfgerät Geprüft, Beanstandung nicht Nachvollziehbar, eventuelle Fehlerquelle Anhänger des Kunden
Kodowanie wg warsztatu	Nie wykonano naprawy
Część zamienna eliminująca uszkodzenie	

Reklamacja ▼

Termin przyjęcia:
2025-04-11

Przebieg:
29993

Nr zlecenia:
2025006014

BA-ID:
187907920

Reklamacja klienta	Kundenbeanstandung : 1 : Geräusche Türverkleidung vorne links während der Fahrt
Kodowanie wg klienta	Caly samochod > Obszary samochodu > Przestrzen pasazerska > Przestrzen kokpitu > Halasy, drgania > Trzeszczy / skrzypi / chrzesci

Opinia warsztatu	Türverkleidung vorne links aus- und eingebaut, Türverkleidung vorne links nachgearbeitet
Kodowanie wg warsztatu	Elementy nadwozia > Drzwi i ich elementy > Drzwi > Halasy, drgania > Odgłos
Część zamienna eliminująca uszkodzenie	

Rachunek ▼

Termin przyjęcia:
2025-04-11

Przebieg:
29993

Nr zlecenia:
2500601403

Nr rachunku.:
116034102

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	05300099	Nachfüllen der Flüssigkeiten	-	0000		0
2	05300999	Experten Frontscheiben-Check	-	0000		0
3	70412998	Fußraum vorne saugen	-	0000		0
4	70591900	Tapicerka drzwi przednich wymont+za	-	0000		0
5	70594999	Türverkleidung nachgearbeitet	-	0000		0
6	01500060	Poszukiwanie usterek .	-	0000		0
7	97850999	Masseband f Batterie lösen u. befes	-	0000		0

8	27068950	Akumulator naladowano	-	0000		0
9	91961900	Sterownik panelu obsługi wymont+zam	-	0000		0
10	91960199	Steckverbindungen geprüft	-	0000		0
11	94401900	Gniazdo swiatel przyczepy wymont+za	-	0000		0
12	94400199	Steckdose f Anhänger geprüft	-	0000		0

Rachunek ▼

Termin przyjęcia: 2025-04-11	Przebieg: 29993	Nr zlecenia: 2500601401	Nr rachunku.: 116034101
---------------------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01500060	Poszukiwanie usterek .	-	0000		0
2	72011900	Siedzenie przednie Wymont. i zamont	-	0000		0
3	72091950	Stelaz siedziska - przod wymont+zam	-	0000		0
4	72095550	Stelaz siedziska - przod wymieniono	-	0000		0

Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	3Q0881105AK	SITZGESTEL	0.30	V	OWN	08		0
2	WHT002796B	Bolt	1.20	V	OWN	01		0

Rachunek ▼

Termin przyjęcia: 2025-04-11	Przebieg: 29993	Nr zlecenia: 2500601401	Nr rachunku.: 114029105	Adnot. Gwarancja / dobra wola
---------------------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01500060	Poszukiwanie usterek .	-	0000		0
2	72011900	Siedzenie przednie Wymont. i zamont	-	0000		0
3	72091950	Stelaz siedziska - przod wymont+zam	-	0000		0
4	72095550	Stelaz siedziska - przod wymieniono	-	0000		0

Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	3Q0881105AK	SITZGESTEL	0.70	V	OWN	08		0
2	WHT002796B	Bolt	2.80	V	OWN	01		0

Rachunek ▼

Termin przyjęcia: 2025-04-11	Przebieg: 29993	Nr zlecenia: 2500601401	Nr rachunku.: 110127292
---------------------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01500060	Poszukiwanie usterek .	-	0000		0
2	72011900	Siedzenie przednie Wymont. i zamont	-	0000		0
3	72091950	Stelaz siedziska - przod wymont+zam	-	0000		0
4	72095550	Stelaz siedziska - przod wymieniono	-	0000		0

Pozycja części

--	--	--	--	--	--	--	--

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	3Q0881105AK	SITZGESTEL	0.00	V	OWN	08		0
2	WHT002796B	Bolt	0.00	V	OWN	01		0

Cyfrowa książka
przeglądów ser-
wisowych

Termin przyjęcia:
2024-12-12

Przebieg:
22314

Nr zlecenia.:
2024019504

Poświadczenie
przeglądu:
Wymiana oleju

Rachunek ▼

Termin przyjęcia:
2024-12-12

Przebieg:
22314

Nr zlecenia:
2401950402

Nr rachunku.:
114027876

Adnot.
Gwarancja / dobra
wola

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01500060	Poszukiwanie usterek .	-	0000		0

Rachunek ▼

Termin przyjęcia:

Przebieg:

Nr zlecenia:

Nr rachunku.:

Adnot.

2024-12-12

22314

2401950401

116032771

Przeglądy

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01040014	Wymiany oleju .	X	0000		0
2	99999999	AUSLIEFERUNGSCHECK DURCHFÜHREN	-	0000		0
3	44449904	4 Räder aus und einbauen	-	0000		0
4		FL: BCC GW-AUFBEREITUNG	-	0000		0

Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	G S55545S3EUR	OW-30 LL III	5.70	V	OWN	61		0
2	06L115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	01		0
4	N 0138158	seal ring	1.00	V	OWN	01		0
5	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0

Cyfrowa książka przeglądów serwisowych ▼

Termin przyjęcia:
2024-08-16

Przebieg:
19877

Nr zlecenia.:
2024002109

Poświadczenie przeglądu:
Przegląd

Czynności dodat.

#	Numer	Opis
1	01400050	Wymiana płynu hamulcowego
2	85181950	Filtr pyłków i kurzu
3	60493050	Zawor odpływu wody

Rachunek ▼

Termin przyjęcia:
2024-08-09

Przebieg:
19885

Nr zlecenia:
2400210901

Nr rachunku.:
10077175

Adnot.
Przeglądy

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	99999999	* Vorgangsnummer: 2402394556 *	-	0000		0
2	01220000	Bezp.przyj do serw.wyk. .	-	0000		0
3	01340010	Przeglady .	X	0000		0
4	85181950	Filtr pyłkow i kurzu Wymont. i zamo	-	0000		0
5	01400050	Wymiany plynu hamulcowego .	-	0000		0
6	60493050	Zawory odpływu wody oczyszczono	-	0000		0
7	92272050	Piora wycieraczek wymont. i zamont.	-	0000		0
8	92431950	Pioro wycieraczki Wymont. i zamont.	-	0000		0
9	06810099	Saugen durchführen (KOSTENLOS)	-	0000		0

Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
2	5Q0819669	Od. filter	1.00	V	OWN	01		0
3	B 000DS	BREMSFLUE	1.00	V	OWN	02		0

4	3G8998002B	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
5	3G7955427	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Cyfrowa książka przeglądów serwisowych ▼

Termin przyjęcia:
2024-01-10

Przebieg:
9764

Nr zlecenia.:

Poświadczenie przeglądu:
Wpis warsztatu

#		
1	Opis	Wpis warsztatu
2	Adnot.	10H9 durchgeführt

Reklamacja ▼

Termin przyjęcia:
2023-11-30

Przebieg:
9764

Nr zlecenia:
2023003809

BA-ID:
169400678

	Infotainmenteeinstellungen werden nicht gespeichert; Ton für Infotainmentsystem (Radio) fällt sporadisch
--	--

Reklamacja klienta	aus, Display schaltet sich nicht aus, Tasten sind währenddessen bedienbar, nach manuellem Aus- und Einschalten Funktion wieder vorhanden; gespeicherte Sitzeinstellung verstellt sich eigenständig; Einstellungen zu Geschwindigkeiten und Abstand werden nicht gespeichert
Kodowanie wg klienta	System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Funkcje radia, systemu nawigacji, MMI, napędów
Opinia warsztatu	[2065288/7 Elektrik: Informationselektronik (MIB3): verschiedene Beanstandungen (SW: 07xx/ 08xx)/ SW-Update auf 0841]
Kodowanie wg warsztatu	Naprawa zgodnie z Informacją techniczną o produkcie
Część zamienna eliminująca uszkodzenie	

Rachunek ▼

Termin przyjęcia:	Przebieg:	Nr zlecenia:	Nr rachunku.:	Adnot.
2023-11-30	9764	2300380903	14020654	Gwarancja / dobra wola

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	10832399	Motor-Designabdeckung einbauen	-	0000		0

Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	06Q103925N	COVER	1.00	V	OWN	08		0

Rachunek ▼

Termin przyjęcia:
2023-11-30

Przebieg:
9764

Nr zlecenia:
2300380902

Nr rachunku.:
14020653

Adnot.
Gwarancja / dobra
wola

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01500010	Poszukiwanie usterek .	-	0000		0
2	01500060	Poszukiwanie usterek .	-	0000		0
3	01510099	Softwareupdate	-	0000		0

Rachunek ▼

Termin przyjęcia:
2023-11-30

Przebieg:
9764

Nr zlecenia:
2300380901

Nr rachunku.:
10071931

Adnot.
Przeglądy

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	99999999	* Vorgangsnummer: 2303723715 *	-	0000		0
2	01220000	Bezp.przyj do serw.wyk. .	-	0000		0
3	01040014	Wymiany oleju .	X	0000		0
4	92271950	Pioro wycieraczki Wymont. i zamont.	-	0000		0
5	92272050	Piora wycieraczek wymont. i zamont.	-	0000		0

Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	G S55545S1	LL III 0W30 Motoröl	5.70	V	OWN	70		0
2	06L115562B	FILTERELEM	1.00	V	OWN	01		0
3	WHT000729A	Bolt	3.00	V	OWN	01		0
4	N 91167901	Screw	1.00	V	OWN	01		0
5	N 0138158	seal ring	1.00	V	OWN	01		0

6	3G8998002B	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0
7	3G7955427	WIP. BLADE	1.00	V	OWN	03		0

Reklamacja ▼

Termin przyjęcia:

2023-07-25

Przebieg:

5785

Nr zlecenia:

2023002260

BA-ID:

164681848

Reklamacja klienta	„System-Aktualisierung (OUG8) verfügbar" erscheint im Display, Update kann nicht installiert / durchgeführt werden, alle Bedingung lt. Aktionsbeschreibung sind laut Kunde erfüllt (Fzg. ist connected, Hauptnutzer ist angemeldet und max. Privatsphäre ist nicht eingestellt)
Kodowanie wg klienta	System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Funkcje radia, systemu nawigacji, MMI, napędów > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizacja klienta > Funkcjonalność > Nie uruchamia się
Opinia warsztatu	TPI 2070451/1 bzw. 2067422/3 durchgeführt [2067422/5 We Connect: verschiedene Beanstandungen (OCU3, SW0139/ SW0141)]
Kodowanie wg warsztatu	Naprawa zgodnie z Informacją techniczną o produkcie
Część zamienna eliminująca uszkodzenie	

Rachunek ▼

Termin przyjęcia:
2023-07-25

Przebieg:
5785

Nr zlecenia:
2300226001

Nr rachunku.:
14020911

Adnot.
Gwarancja / dobra wola

Pozycja pracy

#	Numer	Nazwa	Przeglądy	Lak.	Kod V	Pakiet
1	01500000	Poszukiwanie usterek .	-	0000		0
2	27068950	Akumulator naladowano	-	0000		0
3	01510099	SOFTWAREUPDATE	-	0000		0

Reklamacja ▼

Termin przyjęcia:
2023-01-19

Przebieg:
1094

Nr zlecenia:
2023000174

BA-ID:
158088349

Reklamacja klienta	Bei unebener straßenlage hört man aus dem hinteren Bereich des Fahrzeugs ein klapper Geräusch
Kodowanie wg klienta	
Opinia warsztatu	
Kodowanie wg warsztatu	

	Część zamienna eliminująca uszkodzenie			
Reklamacja ▼	Termin przyjęcia: 2023-01-19	Przebieg: 1094	Nr zlecenia: 2023000174	BA-ID: 158088293
	Reklamacja klienta	Komfortöffnung bei Kofferraum sporadisch ohne Funktion		
	Kodowanie wg klienta			
	Opinia warsztatu			
	Kodowanie wg warsztatu			
	Część zamienna eliminująca uszkodzenie			
Reklamacja ▼	Termin przyjęcia: 2023-01-19	Przebieg: 1094	Nr zlecenia: 2023000174	BA-ID: 158183268
	Reklamacja klienta	Navigation ladet lange, Verkehrszeichenerkennung muss nach neustart aktiviert werden, Parklenkassistent erkennt keine Parklücken, Einstellungen werden nicht gespeichert man muss alles neu einstellen wenn man das Fahrzeug neu Startet		
	Kodowanie wg			

klienta	
Opinia warsztatu	
Kodowanie wg warsztatu	
Część zamienna eliminująca uszkodzenie	

Rachunek ▼

Termin przyjęcia:
2022-10-27

Przebieg:
10

Nr zlecenia:
2202740001

Nr rachunku.:
4717283995

Pozycja części

#	Numer	Nazwa	Ilość	Oznacz.prod.	WA	TG	Kod V	Pakiet
1	3G8061500 82V	FOOTMATS	1.00	V	OWN	38		0
2	3G8061160A	INLAY	1.00	V	OWN	31		0

Reklamacja ▼

Termin przyjęcia:
2022-09-13

Przebieg:
10

Nr zlecenia:
WVWZZZ3HZN

BA-ID:
153123349

Reklamacja klienta	Nutzerdaten im Infotainment NIO
Kodowanie wg klienta	System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Obsługa Infotainment za pomocą przycisków, panelu obsługi, ekranu > Wybór punktu menu > Funkcjonalność > Brak funkcji / nie działa
Opinia warsztatu	Die TPI:2065288 war Hilfreich
Kodowanie wg warsztatu	System informowania, nawigacji, komunikacji, system rozrywki > Usługi online > Ustawienia prywatności
Część zamienna eliminująca uszkodzenie	

Cyfrowa książka przeglądów serwisowych ▼

Termin przyjęcia:

2022-09-06

Przebieg:

0

Nr zlecenia.:

UE00904235

Poświadczenie przeglądu:

Przegląd przedsprzedazny

#		
1	Opis	Przegląd przedsprzedazny
2	Adnot.	

Pozycje od 1 do 30 z 30 łącznie

Poprzednia

1

Następna